

อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ

สีเขียว

ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไป
และความปลอดภัยต่อสาธารณะ

- เจ้าของอาคารควรเฝ้าระวังหากความเสียหายของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้สำรวจตรวจพบ
- แจ้งเจ้าหน้าที่หากตรวจพบสิ่งทีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- คือมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยระหว่างซ่อมแซมอาคาร

ชื่อและที่ตั้งอาคาร

อาคารซีดี รีสอร์ท สุขุมวิท 39 ANNEX

บริษัท สยามอรรถ กริป จำกัด

เลขที่ 181/9 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชื่อหัวหน้าผู้สำรวจ พ.ต.ท. ก้องกาญจน์ จันทปรีดา

วันที่ 6 เมษายน 2568 เวลา 12.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ 086 342 1135

ลายมือชื่อ

พ.ต.ท.



(ก้องกาญจน์ จันทปรีดา)

ผู้ตรวจสอบอาคาร เลขที่ บ.1040/2550

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำลายป้ายประกาศนี้

2025 年 4 月 10 日

入居者各位

お知らせ(安全確認の結果につきまして)

先日 4 月 6 日に実施されました、政府認定業者による調査の結果、当館は「安全認定」がされました。下記発行された書類となります。

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เขต ๑
เลขที่ ๑๕๓๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตราประทับ
ตราประทับ
ตราประทับ

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร... (รายละเอียดอาคาร) ...ได้รับผลการตรวจสอบอาคาร พบว่าอาคารมีคุณสมบัติความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๖๖ และ

เจ้าพนักงานหรือผู้รับใช้การตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ... (ชื่อผู้ตรวจสอบ) ...มีคุณสมบัติ... (คุณสมบัติผู้ตรวจสอบ) ...

ออกให้ ณ วันที่... (วันที่) ...

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่... (วันที่) ...

คำเตือน
๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นใบรับรองผลการตรวจสอบอาคาร
๒. ใบรับรองฉบับนี้ใช้เพื่อแสดงว่าอาคารมีความมั่นคง
๓. ใบรับรองฉบับนี้ใช้เพื่อแสดงว่าอาคารมีความมั่นคง

นาย... (ชื่อ) ...
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เขต ๑

อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ

รายละเอียด
อาคารชื่อ... (ชื่ออาคาร) ...
เลขที่... (เลขที่) ...

วันที่... (วันที่) ...

คำเตือน
๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นใบรับรองผลการตรวจสอบอาคาร
๒. ใบรับรองฉบับนี้ใช้เพื่อแสดงว่าอาคารมีความมั่นคง
๓. ใบรับรองฉบับนี้ใช้เพื่อแสดงว่าอาคารมีความมั่นคง

นาย... (ชื่อ) ...
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เขต ๑



安全証明書のコピーをご希望なされる方は、フロントまでお申し付け下さい。